



در این مقاله به بررسی علت های ضعیف شدن مکش جاروبرقی می پردازیم، همچنین روش های بر طرف کردن این مشکل را نیز بیان می کنیم بنابراین اگر به دنبال حل این مشکل هستید تا آخر این مطلب باما همراه باشید.

علت های کاهش مکش جاروبرقی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

[لینک این مقاله در وب سایت اورجیمال](#)

نوشته شده توسط گروه نویسندگان اورجیمال

فروشگاه اینترنتی اورجیمال



یکی از مشکلات رایجی که هنگام کار با دستگاه جاروبرقی با آن روبه رو هستیم؛ کاهش مکش جاروبرقی است که قدرت دستگاه را در جمع آوری گردوخاک به حداقل می رساند. خبر خوب برای شما کاربران عزیز این است که مشکل کاهش مکش جاروبرقی در بسیاری از موارد به آسانی قابل رفع شدن است به طوری که با تعمیر قطعات داخلی می توانید عملکرد جاروبرقی و قدرت مکش آن را بهبود بخشید. پیشنهاد می کنیم با این مقاله همراه باشید در ادامه پیرامون علت های کاهش مکش جاروبرقی صحبت خواهیم کرد.

دلایل اصلی کاهش مکش جاروبرقی

۱. پر بودن کیسه
۲. معیوب بودن کیسه جاروبرقی
۳. ارتفاع زیاد لوله جاروبرقی
۴. خراب بودن موتور جاروبرقی

پر بودن کیسه

پر بودن کیسه قطعاً باعث کاهش قدرت مکش جاروبرقی می باشد. زمان تعویض کیسه جاروبرقی را جدی بگیرید و بهتر است تعویض کیسه را قبل از پر شدن کامل آن انجام دهید.



معیوب بودن کیسه جاروبرقی

کثیف بودن کیسه جاروبرقی و مواردی همچون سوراخ بودن کیسه می تواند مانع عملکرد صحیح جاروبرقی شده و بر قدرت مکش آن تأثیر بگذارد. وجود راهی برای نفوذ هوا باعث انتقال گردوغبار موجود در داخل کیسه به بیرون می شود و همچنین قدرت مکش جاروبرقی را کاهش می دهد. از کیسه های بی کیفیت استفاده نکنید چون دوام و ماندگاری آنها کمتر است و احتمال آسیب وارد شدن به آنها وجود دارد. البته بهتر است از جاروبرقی برای جمع کردن خرده شیشه ها و اجسام نوک تیز نیز استفاده نکنید چون باعث پارگی کیسه جاروبرقی شده و در نتیجه بر عملکرد جاروبرقی اثر می گذارد. عدم قرارگیری کیسه در جای مناسب خود نیز باعث کاهش قدرت مکش جاروبرقی می شود.

ارتفاع زیاد لوله جاروبرقی

هر اندازه ارتفاع لوله جاروبرقی بیشتر باشد قطعاً زباله ها با مکش کمتری وارد کیسه جاروبرقی می شوند به همین دلیل باید تا حد امکان فاصله را تا موتور کم کرد که البته برای این کار باید به جنس سطح و شرایط محیط توجه کنید. کم کردن ارتفاع لوله جاروبرقی یک روش مناسب برای افزایش و بهبود قدرت مکش جاروبرقی محسوب می شود.



خراب بودن موتور جاروبرقی

مهم ترین قطعه جاروبرقی موتور است که خرابی در آن می تواند بر قدرت مکش دستگاه تاثیر بگذارد. گاهی کم شدن قدرت مکش جاروبرقی و بوی سوختگی دستگاه دلیلی بر وجود ایراد در موتور است و بهتر است این علائم را جدی بگیرید. همچنین در برخی از جاروبرقی ها، در قسمت موتور برای رسیدن به مکش مناسب، از یک تیغه فن پلاستیکی در حال چرخش استفاده شده است. در

این جاروبرقی ها تیغه فن مستقیماً به محور موتور وصل شده است و خاک و زباله ها از کنار تیغه ها عبور کرده و درون کیسه فرو می روند. توجه داشته باشید اگر هر یک از این تیغه ها شکسته شده باشد، این احتمال وجود دارد که موتور دچار لرزش شده یا خاموش شود که هر دو مورد می تواند دلیل کاهش قدرت مکش جاروبرقی باشد.

گرفتگی لوله خرطومی

جمع آوری هر نوع زباله با جاروبرقی زمینه را برای گرفتگی لوله خرطومی فراهم می نماید. تکه های بزرگ زباله از قبیل کاغذ، پارچه و پلاستیک در لوله خرطومی گیر کرده و مانع جریان عبور هوا می شوند در نتیجه قدرت مکش جاروبرقی کاهش پیدا می کند.



تنظیمات اشتباه جاروبرقی

استفاده از قدرت کم دستگاه می تواند یکی از دلایل کاهش مکش جاروبرقی باشد. کافیت در قسمت دکمه ها، تنظیمات را روی قدرت مکش بالا قرار دهید.

گرفتگی فیلتر دستگاه جاروبرقی

کثیف و مسدود شدن فیلترها با گذشت زمان یک اتفاق غیرقابل انکار است بنابراین بهتر است به تمیزی فیلترها توجه کنید تا با کاهش قدرت مکش جاروبرقی روبه رو نشوید. گاهی آسیب فیلترها نیاز به تعویض را ضروری می سازد. البته متناسب با مدل جاروبرقی نوع فیلتر فرق می کند به این صورت که بعضی از فیلترها قابل شستشو می باشند و شما می توانید آن ها را به خوبی بشویید. همچنین برخی دیگر از فیلترها را می توانید به آرامی با برس تمیز کنید و برخی دیگر باید به طور کامل تعویض گردند. در هنگام خرید به جنس فیلتر توجه کنید چون در برخی موارد فیلتر تقلبی با نام فیلتر اصل و اورجینال عرضه می شود.



نشت هوا از اتصالات جاروبرقی

درز هوا به بیرون در محل اتصالات قطعات جاروبرقی دلیل رایجی برای کاهش مکش جاروبرقی محسوب می شود. ترک و شکستگی لوله خرطومی و باز بودن محل اتصال خرطومی به بدنه دستگاه جاروبرقی از جمله دلایل نشت هوا در جاروبرقی به شمار می روند. با مسدود کردن منافذ و ترک های موجود بر روی لوله خرطومی به بهبود قدرت مکش جاروبرقی کمک کنید.

کثیف بودن برس پارویی جاروبرقی

برس جاروبرقی محل مناسبی برای تجمع زباله هایی همچون مو و گردوغبار است. همین موضوع باعث کاهش قدرت مکش دستگاه می شود. با تمیز کردن برس، قدرت مکش دستگاه افزایش پیدا می کند.



جمع بندی

در این مقاله به دلایل کاهش مکش جاروبرقی اشاره کردیم و به موضوعاتی همچون خراب شدن موتور، پارگی کیسه جاروبرقی، ارتفاع زیاد لوله خرطومی و ... پرداختیم. توجه داشته باشید در صورتی که مشکل کم شدن مکش جاروبرقی با در نظر گرفتن موارد مذکور برطرف نشد بهتر است از یک تعمیرکار متخصص کمک بگیرید.